# Karta inwentaryzacyjna hydrantu.

**Nr: MSK – 042**

| 1. Lokalizacja | | |
|---|---|---|
| **Miasto** | **Ulica** | **Nr domu lub opis** |
| Imielin | Dobra | przy Dąbrowskiej 10 |




| 2. Rodzaj Hydrantu |
|---|
| podziemny |

| 3. Średnica | |
|---|---|
| **hydrantu** | 80 |
| **wodociągu (mat.)** | 160PE |

| 4. Sposób oznakowania | |
|---|---|
| Na ścianie budynku nr 10 | |
| **H 80** | **Z 80** |
| 4,9 | 4,9 |
| 7,9 | 8,0 |

| 5. Współrzędne | |
|---|---|
| **X** | |
| **Y** | |

| 6. Właściciel |
|---|
| MSK Sp. z o. o. w Imielinie |

| 7. Użytkownik |
|---|
| MSK Sp. z o. o. w Imielinie |

| 8. Wykonawca szkicu polowego | |
|---|---|
| **Instytucja** | MSK Sp. z o. o. w Imielinie |
| **data sporządzenia** | |
| **osoba sporządzająca szkic** | inż. Jacek Kołodziejczyk |

**9.Stan techniczny:** (sprawny,niesprawny,do wymiany,w trakcie wymiany, nieczynny)

| Data | Stan techniczny | Przepływ / ciśnienie | Kontrolował |
|---|---|---|---|
| 11.05.2021 | sprawny | 11,4 L/s ; 0,46 MPa | Sikora |
| 20.06.2022 | sprawny | 11,0 L/s ; 0,45 MPa | Kania |
| 12.06.2023 | sprawny | 11,8 L/s ; 0,48 MPa | Sikora |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |